

Darbu apjoma saraksts

Izmaksu pozīcija	Specifik. Nr	Darba nosaukums	Mērvienība	Darba daudzums
1	2	3	4	5
1	S1	Sagatavošanas darbi	N/A	N/A
1.1	S1.1	Mobilizācija (būvlaukuma ierīkošana un likvidēšana)	KS	1,00
1.2	S1.4	Krūmu zagēšana pie balstiem un atsaiēm	m2	150,00
1.3	S1.4	Koku zagēšana	gab.	9,00
1.4	S1.6	Mērniecības darbi	KS	1,00
2	S2	Zemes darbi	N/A	N/A
2.1	S2.1	Augsnes noņemšana pieejās	m2	100,00
2.2	S2.1	Būvbedres rakšana tilta pilona balstiem	m3	78,00
2.3	S2.1	Būvbedres rakšana tilta atsaišu balstiem	m3	120,00
2.4	S2.1	Būvbedres rakšana tilta vēja atsaišu balstiem	m3	25,00
2.5	S2.6	Balstu apbēršana ar drenējošu smilti, kf=1 m/dnn, (berot un blīvējot 30cm kārtās)	m3	130,00
2.6	S2.6	Grants segas izbūve 15m tilta galos, h=15cm	m2	95,00
2.7	S2.62	Šķembu fr. Ø/45 pamata izbūve pilona balstiem	m3	10,50
2.8	S2.62	Šķembu fr. Ø/45 pamata izbūve atsaites balstiem	m3	25,00
3	S5	Betons	N/A	N/A
3.1	S5.2	Veidņi pilona balstiem	m2	40,00
3.2	S5.2	Veidņi atsaišu balstiem	m2	56,00
3.3	S5.2	Veidņi vēja atsaišu balstiem(ar ūdens atsūknešanu)	m2	22,50
3.4	S5.31	Stiegrojums pilona balstiem	t	1,57
3.5	S5.31	Stiegrojums atsaišu balstiem	t	1,23
3.6	S5.31	Stiegrojums vēja atsaišu balstiem	t	0,24
3.7	S5.4	Betons C30/37 pilona balstiem	m3	31,00
3.8	S5.4	Betons C30/37 atsaišu balstiem	m3	38,00
3.9	S5.4	Betons C30/37 vēja atsaišu balstiem	m3	8,00
3.10	S5.8	Betona virsmu, kas saskaras ar grunti pārklāšana ar bitumena mastiku	m2	115,00
4	S6	Tērauda darbi	N/A	N/A
4.1	S6.3	Pilonu konstrukcija (cinkoti un krāsoti)	kg	2100,00
4.2	S6.3	Ietves konstrukcija (cinkota)	kg	11500,00
4.3	S6.3	Uzmāvu konstrukcija (cinkota)	kg	250,00
4.4	S6.3	Pakaru konstrukcija (cinkota)	kg	380,00
4.5	S6.3	Locīklu konstrukcija (cinkota)	kg	85,00
4.6	S6.3	Savilces konstrukcija (cinkota)	kg	400,00
4.7	S6.4	Trošu konstrukcijas	kg	2770,00
5	S7	Aprikojums, dilum kārta, koka un akmens darbi	N/A	N/A
5.1	S7.1	Hermētiskā šuve starp jauno un veco balstu 25x40	m	20,00
6	S9	Citi darbi	N/A	N/A
6.1	S9.1	Veco mūra balstu remonts(mehāniska virsmu attīrīšana no apauguma + izlūzušo akmeņu uzstādīšana + šuvju remonts)	KS	1,00
6.2	S9.2	Informatīvās zīmes uzstādīšana tilta galos.	KS	2,00

Piezīmes:

- Visi izmēri doti mm, augstuma atzīmes metros.
- Materiālu atbilstība standartu un tehnisko noteikumu prasībām dota rasējumā Nr. BK 0.
- Brīdinājums ! Uz tilta drīkst atrasties ne vairāk kā 20 cilvēki. Sādi brīdinājumi ar informācijas zīmju palīdzību uzstādāmi pie tērauda piloniem.

"ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI"

Atzinums par atbilstību 1. sējuma 46.lapaspusē


"Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija"

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumu Nr. 916 "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums" saskaņojums konkrētajam objektam nav nepieciešams.

"Ventspils reģionālās vides pārvalde"

Atzinums par atbilstību 1. sējuma 43.lapaspusē

Griezum A-A
M1:20



PROJEKTĒTĀJS:



SIA "M.A.-Taka-7"
Vien.reģ. Nr. 40103298065
Adrese: „Takas” Spilve,Babītes pag.,Babītes novads, LV-2101
E-pasts: info.mataka7@gmail.com

PASŪTĪTĀJS:

Ventspils novada pašvaldība
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ. Nr. 90000052035

OBJEKTS:

„Gājēju tilta pār Užasvas upi izbūve”
Užasvas pagastā, Ventspils novadā.

RASĒJUMS:

Tilta fasāde

Mērogs

1:250;1:20

Rasējuma Nr.

BK 1

Būvprojekta daļas vadītājs

Izstrādātājs

Pasūt. Nr.

Arhīva Nr.

Stadija

Marka

Datums

Lapa/Lapas

A.Lieckalniņš

A.Kiršteins

SL/2017/353

2017-01

BP

BK

03.10.2017

1/1